



# Calsitherm PLUS indeklimalade

## Generel vedligeholdelse af indvendige vægge og overflader af Calsitherm PLUS indeklimalader

Calsitherm PLUS løsningen består af en stærkt kapillærsugende Calsitherm indeklimalade i kalciumsilikat, der er pudset op med Isochaux isoleringsmørtel. Indvendige vægge der renoveres med Calsitherm PLUS kræver ingen særlig vedligeholdelse.

## Rengøring

### Pudset ubehandlet overflade

Overfladen kan børstes eller støvsuges, og efterfølgende afvaskes med lunkent vand. Pletter af olie, fedt m.v. kan fjernes med egnet rengøringsmiddel eller evt. slibes bort og efterfølgende reparerer med et tyndt lag Plus Puds specialmørtel.

### Pudset malet overflade

Overfladen kan børstes eller støvsuges, og efterfølgende afvaskes med lunkent vand. Pletter af olie, fedt m.v. kan fjernes med egnet rengøringsmiddel eller evt. slibes bort og reparerer med et tyndt lag Plus Puds specialmørtel og efterfølgende males med maling af samme type som på den resterende væg.

## Reparation

### Pudsede overflader

Skader i pudslaget på Calsitherm indeklimalader, der er overfladebehandlet med Plus Puds specialmørtel, kan nemt og effektivt reparerer med et nyt lag Plus Puds specialmørtel, og efterfølgende males med maling af samme type som på den resterende væg.

### Revner i pudslag

Risikoen for evt. revnedannelse i pudslaget er minimal. Men der kan opstå revner i forbindelse med påvirkninger i ydermuren/bærende vægge. Evt. revner reparerer med Plus Puds specialmørtel.

## Malerbehandling

For at bevare Calsitherm indeklimaladens fugtregulerende egenskaber anbefales det, at der anvendes Caparol Sylitol Silikatmaling eller kalkmaling fra St. Astier. Inden efterbehandlingen skal der fortages en let afvaskning af den eksisterende overfladebehandling. Efter ca. 10-12 behandlinger (lag), skal der påregnes en let afslibning af overfladen, for at sikre at den fremtidige diffusionsåbenhed bibeholdes.

Anvendes der andre produkter søg da altid råd og vejledning hos en malermester.




BRANDHÆMMENDE



FORHINDRER SKIMMELSVAMP



MILJØVENLIG



For yderligere information, kontakt:



Byggros A/S  
Egegårdsvej 5  
5260 Odense S  
Tlf.: 59 48 90 00  
Fax: 59 48 90 05  
www.byggros.com